

LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI

NUORODA: PRMSLI2002LT
PATVIRTINIMO DATA: 19 geg. 2025
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 1.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	19 geg. 2025	Valdone JOKUBAITIENE	Nauja procedūra pagal naują stogo darbų leidimų formą.

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
06 geg. 2025 9:48:27 CEST	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
06 geg. 2025 11:43:12 CEST	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
16 geg. 2025 15:15:21 CEST	Vaidas SALDUKAS	Plant Maintenance Manager	Reviewer
19 geg. 2025 6:06:16 CEST	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos ir aplinkosaugos vadovė
	Vaidas Saldukas	Techninio aptarnavimo direktorius
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
Šios procedūros tikslas – nustatyti leidimų išdavimo ir kontrolės reikalavimus, susijusius su darbais ant stogo Roquette Amilina, AB (toliau – Bendrovė). Leidimo procedūra darbams ant stogo užtikrina, kad darbai, keliantys pavojų dėl kritimo, slydimo, cheminių medžiagų poveikio ar kitų rizikų, būtų vykdomi tik įvertinus rizikas, įgyvendinus prevencines priemones ir gavus atsakingų asmenų patvirtinimą. Ši procedūra reglamentuoja atsakomybių pasiskirstymą, leidimų išdavimo, vykdymo priežiūros ir dokumentacijos tvarką, siekiant užtikrinti darbų ant stogo vykdymo saugumą	Ši procedūra taikoma visiems asmenims, atsakingiems už darbų ant stogo organizavimą, leidimų išdavimą ir priežiūrą Bendrovėje, įskaitant: - Bendrovės darbuotojus, išduodančius leidimus ir atsakingus už leidimų kontrolę; - Darbų vykdytojus, užtikrinančius saugią darbo aplinką prieš pradedant ir atliekant darbus; - Rangovinių organizacijų darbuotojus (toliau – rangovai), kai jų atliekamiems darbams reikalingas leidimas. Ši procedūra netaikoma (pagal DISAGR0003LT): - Atliekant darbus ant apsaugotų stogų, kuriuose įrengti apsauginiai perimetro turėklai, jei identifikuotas tik kritimo iš aukščio pavojus.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Apsaugoti Bendrovės darbuotojus ir turtą nuo pavojų, susijusių su darbais ant stogo.

Užtikrinti, kad visi darbai ant stogo būtų planuojami ir vykdomi saugiai, laikantis visų būtinų saugos priemonių

SUSIJĘS (-Ė) DOKUMENTAS (-AI)

- BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 su pakeitimais LR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 su pakeitimais
- INMSLI1004LT Gaisrinės saugos instrukcija
- INMSLI1005LT Veiksmų kilus gaisrui planas
- PRMSLI1001LT Leidimo darbams procedūra
- Leidimas darbams ir jo priedai :
 - Leidimas darbams (bendras);
 - Ugnies darbų leidimo priedas;
 - Leidimo priedas patekti ir dirbti ribotoje erdvėje;
 - Leidimo priedas dirbti ant stogo
- INMSLI1017LT AVARIJŲ PREVENCIJOS IR ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ PLANAI Nr. 1-10
- PRMSLI1006LT APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKA

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Šios procedūros paskirtis – nustatyti Leidimų darbams priedų „Darbai ant stogo“ išdavimo tvarką.
- 1.2. Šios procedūros reikalavimus privalo vykdyti visi Roquette Amilina, AB (toliau – Bendrovė) bei rangovinių organizacijų darbuotojai.
- 1.3. Leidimų darbams priedas „Darbai ant stogo“ (toliau – LD-SD) yra nustatytos formos dokumentas, kuriame fiksuojama darbų atlikimo vieta, įvertinamos darbų vietos sąlygos ir nurodomi privalomi rizikos valdymo veiksmai.
- 1.4. Priedas „Darbai ant stogo“ yra sudėtinė Leidimų darbams sistemos dalis ir detalizuoja prevencines priemones, mažinančias riziką, susijusią su kritimu iš aukščio, meteorologinėmis sąlygomis, galimu cheminių medžiagų poveikiu ar kitomis rizikomis, užtikrinant, kad visi būtini saugos reikalavimai būtų identifikuoti ir įgyvendinti prieš pradedant darbus.

2. TIKSLAI

2.1. Pagrindiniai darbo ant stogo leidimų sistemos tikslai:

- 2.1.1. Užtikrinti, kad darbai ant stogo būtų vykdomi saugiai, siekiant išvengti kritimų, slydimų, cheminių medžiagų poveikio ar kitų pavojų, apsaugant Bendrovės ir rangovų darbuotojus.
- 2.1.2. Užtikrinti, kad prieš pradedant darbus ant stogo būtų atliktas išsamus rizikos vertinimas, nustatyti galimi pavojai ir pritaikytos būtinos saugos priemonės.
- 2.1.3. Garantuoti, kad darbus ant stogo atliekantys darbuotojai būtų tinkamai informuoti apie galimus pavojus, saugos priemones bei veiksmus avarijos ar ekstremalios situacijos atveju.
- 2.1.4. Užtikrinti, kad iki darbų ant stogo pradžios būtų įgyvendintos visos prevencinės priemonės, mažinančios nelaimingų atsitikimų tikimybę.
- 2.1.5. Užtikrinti nuolatinę darbų ant stogo vykdymo kontrolę, įskaitant atsakingų asmenų stebėjimus bei patikrinimus darbo metu.

3. TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

Šioje instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžtys:

Darbas ant stogo	Bet kokia veikla, atliekama ant pastato stogo.
Leidimas darbams (LD)	Nustatytos formos dokumentas, leidžiantis atlikti darbus Bendrovės teritorijoje / padalinyje / technologiniame procese ar atskirame technologiniame įrenginyje. LD forma ir pildymo tvarka aprašyta Bendrovės Leidimų darbams procedūroje.
Leidimo darbams priedas atlikti darbus ant stogo (toliau – LD-SD)	Bendrovėje nustatytos formos LD priedas (pildoma forma), kuriame nurodoma darbų atlikimo vieta ant stogo, priedo išdavimo data, galiojimo laikas, įvertinamos darbų vietos sąlygos ir nurodomi privalomi rizikos valdymo veiksmai, prevencinės priemonės apsaugai nuo kritimo iš aukščio ir kitų rizikos veiksnių poveikiui mažinti. LD-SD forma pateikta 1 priede .

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

Leidimą ir / ar jo priedą išduodantis asmuo 	Specialiai išmokytas gamybinio, padalinio, įrenginio eksploatuojančio personalo vadovaujantis darbuotojas (cecho vadovas, technologas, pamainos meistras, padalinio vadovas). Asmuo, įgaliotas išduoti leidimą, turi teisę išduoti leidimą / jo priedą tik jam priskirtame ceche / padalinyje / tarnyboje / bare.
Atsakingas už priemonių paruošimą 	Leidimą išduodančio asmens nurodytas įmonės darbuotojas, kuris yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai paruoštos ir įgyvendintos visos leidime darbams / priede nurodytos saugos priemonės prieš pradedant darbą. Tai kvalifikuotas Bendrovės darbuotojas, kuris vykdo jam priskirto gamybos padalinio įrangos / įrengimų, mechanizmų, armatūros ir vamzdynų, elektros įrengimų, kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos įrengimų techninės būklės ir eksploatacijos techninę priežiūrą, einamųjų ir kapitalinių remontų bei planinio įrenginių stabdymo remontui metu, pagal atitinkamos srities ir saugaus darbo reikalavimus. Šis asmuo atsakingas už tinkamą pavojingos energijos izoliavimo procedūras.
Darbų vykdytojas 	Specialiai išmokytas darbų atlikėjų / vykdytojų vadovas, atsakingas už darbų pagal išduotą leidimą darbams organizavimą, vykdymą ir kontrolę (Bendrovės atitinkami darbuotojai, rangovinių organizacijų vadovai ir pan.).
Padalinio vadovas	Asmuo, kuris atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą jam priskirtame padalinyje ir kurio nurodymai privalomi bent vienam darbuotojui - tai cechų viršininkai ir barų bei padalinių vadovai, pamainų meistras.
Darbų stebėtojas	Darbų vykdytojo nurodytas darbuotojas (suderinus su Leidimą išduodančiu asmeniu), nepriklausantis darbų atlikėjų grupei, kuri atlieka darbą aukštyje, atsakingas už darbo ant stogo ir neįprastos veiklos aukštyje stebėjimą.
Apsaugotas stogas	Stogas, kuris yra plokščias (0–10° nuolydžio), jame nekyla pavojus nukristi, nėra nė vieno didelės rizikos veiksnio, pasiekiamas laiptais ar apsaugotomis stacionariomis kopėčiomis. Ant apsaugoto stogo nebūtinai darbo ant stogo leidimas.
Perimetro apsauginiai turėklai	Apsauginiai turėklai, įrengiami aplink stogo perimetrą, siekiant apsaugoti nuo kritimo.
Neapsaugoti kraštai	Darbų vykdymo vietos kraštai ant stogo, kur nėra įrengtos apsaugos nuo kritimo.
Įrenginys	Bet kuris įrengimas, mašina, aparatas, vamzdynas ir pan., kuris gali sukelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai dėl jame sukauptos ar iš kitur tiekiamos energijos.
Technologinis įrenginys	Pastate ar atviroje teritorijoje ant statybinių laikančiųjų konstrukcijų ir pamatų pastatytų, sumontuotų ir sujungtų įrenginių, mechanizmų, mašinų, įtaisų, aparatų, prietaisų, indų, atskirtų ar sujungtų vamzdynais, visuma.
Paskutinės minutės rizikos	Tai analizė atliekama prieš pradedant darbus tikslu išsiaiškinti, ar darbų atlikėjai suprato jiems pavestus atlikti darbus, žino darbų atlikimo metu galinčius kilti

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

analizė (toliau – PMRA)	pavojus, turi visas reikiamas AAP ir kitas darbų atlikimui reikalingas priemonės. PMRA atliekamas pagal Bendrovėje taikomą STOP 5 principą.
--------------------------------	---

4. ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNKCIJOS LD-SD IŠDAVIMO PROCESĖ

PASTABA: Bendrosios visų atsakingų asmenų pareigos išduodant Leidimą darbams yra aprašytos Bendrovės Leidimų darbams procedūroje. Žemiau nurodomos tik papildomos pareigos išduodant Leidimo darbas priedą atlikti darbus ant stogo (LD-SD).

4.1. ASMENS, IŠDUODANČIO DARBŲ ANT STOGO LEIDIMĄ, PAREIGOS:

Pagrindiniame Leidime darbams pažymėti „X“ papildomą priedą „Darbai ant stogo“ ir LD-SD nurodyti galiojimą, identifikuoti darbų atlikimo vietą (pastatas, aukštas ir vieta), nurodyti darbų aprašymą.

4.1.1. Kartu su „Darbų vykdytoju“:

- Ivertinti darbų atlikimo vietos sąlygas ir galimas rizikas bei atitinkamai parinkti reikalingas saugos ir darbo priemones, nurodyti paruošiamuosius darbus prieš darbo pradžią;
- Dalyvauti paskiriant darbų stebėtoją;

4.1.2. Leisti pradėti darbus, tik kuomet įvykdytos visos Leidime darbams ir LD-SD nurodytos prevencinės priemonės ir leidimų formose yra visų nurodytų atsakingų asmenų („L“ ir „P“) parašai.

4.1.3. Priimti darbų vietą iš „Darbų vykdytojo“, prieš tai patikrinus darbų vietą ir pasirašyti LD-SD.

4.2. DARBŲ VYKDYTOJO PAREIGOS:

4.2.1. Prieš darbų pradžią kartu su „Leidimą išduodančiu asmeniu“:

- Ivertinti darbų atlikimo vietos sąlygas ir galimas rizikas bei dalyvauti atitinkamai parenkant reikalingas saugos ir darbo priemones, nurodant paruošiamuosius darbus prieš darbo pradžią;
- Paskirti darbų stebėtoją (įrašant atsakingą asmenį (-is) į LD-SD);

4.2.2. Supažindinti (pasirašant Leidime darbams) darbų atlikėjus su Leidimu darbams ir LD-SD bei išaiškinti darbų eiliškumą, saugius darbo metodus, nurodyti reikalingas naudoti kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės;

4.2.3. Leisti pradėti darbus ant stogo, tik kuomet įvykdytos visos Leidime darbams ir LD-SD nurodytos prevencinės priemonės ir LD-SD yra visų nurodytų atsakingų asmenų („L“ ir „P“) parašai;

4.2.4. Užtikrinti, kad išduotas Leidimas darbams ir LD-SD būtų laikomas stogo darbų atlikimo vietoje;

4.2.5. Užbaigus darbus apžiūrėti darbo zonos perimetrą ir įsitikinti, kad darbo zona yra sutvarkyta. Po patikrinimo perduoti darbo vietą „Leidimą išdavusiam asmeniui“ ir pasirašyti LD-SD ir pagrindiniame Leidime darbams.

4.3. ATSAKINGO UŽ PRIEMONIŲ PARUOŠIMĄ PAREIGOS:

4.3.1. Įvykdyti Leidime ir LD-SD nurodytas įrenginių ir darbo zonos technines saugos priemones prieš darbų pradžią;

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

4.3.2. Apie visų numatytų parengiamųjų priemonių įvykdymą pažymėti pasirašant Leidime darbams ir LD-SD.

5. REIKALAVIMAI LD-SD IŠDAVIMUI

5.1. Darbų ant stogo leidimo priedą LD-SD gali išduoti tik tik tame padalinyje Bendrovės įsakymu paskirti atsakingi asmenys, įgalioti išduoti leidimus darbams, t. y. asmenys žinantys technologinį procesą, jame dalyvaujančius įrengimus ir galintys apibūdinti esančius ar galimus kilti pavojus, apibrėžti reikiamas apsaugos / prevencines priemones.

5.2. Išduotas darbų ant stogo priedas (LD-SD) galioja vieną darbo pamainą, ne ilgiau kaip 12 val.

6. LD-SD PILDYMO TVARKA

6.1. LD-SD turi būti užpildytas aiškiai įskaitomu raštu, kiekvienoje formos dalyje darant atitinkamus įrašus ir reikalingus langelius (T- „Taip“, N -„Ne“) pažymint simboliu „X“. Užpildytoje formoje negali būti palikta nepažymėtų langelių porų;

6.2. LD-SD formoje papildomai yra nurodyta, kuris atsakingas darbuotojas privalo užpildyti atitinkamas grafas, o kuris – įvykdyti nurodytus reikalavimus. Atsakingų asmenų raidinis ir spalvinis kodavimas pateiktas LD-SD formoje;

6.3. Pildant atspausdintą LD-SD formą ranka – visi įrašai turi būti rašomi aiškiu ir įskaitomu šriftu. Taisyklai korektoriai yra negalimi. Atsakingų asmenų pavardės rašomos pilnai, o vardas gali būti nurodomas inicialu (raide);

6.4. PASTABA: Jei bet kuris iš leidimo procedūroje dalyvaujančių asmenų turi pastabų ir jame nepasirašo, LD-SD yra negaliojantis ir negalima pradėti dirbti tol, kol pastabos nebus pašalintos ir leidimas nebus pilnai visiškai pasirašytas;

6.5. LD-SD pildo „Leidimą išduodantis asmuo“.

ROQUETTE amilina		Leidimo darbams PRIEDAS "DARBAI ANT STOGO"		Nr.
Šis PRIEDAS galioja tik esant išduotam LEIDIMUI DARBAMS Nr.			data:	
Priede nurodoma tik papildoma informacija ir priemonės, kurios nėra nurodytos LEIDIME DARBAMS				
Žymėjimai: L Leidimą išdavęs asmuo P Atsakingas už paruošimą D Darbų vykdytojas				
1. Galiojimas: Pradžia: (data) / Pabaiga: (data)				
2. Pastatas: (laikas)				
3. Darbo aprašymas: Apžiūra ☐ Darbas ant stogo ☐ Stogo remontas / statyba / keitimas ☐ Kita:				

Galioja 1 darbo vietai (maks. iki 12 val.)

Leidimas turi būti užpildytas ir suderintas prieš pradėdamas darbą ant stogo.

Pradėti dirbti galima tik pašalinus nustatytas rizikas.

6.6. LD-SD įrašomas registracijos numeris ir nurodomos pagrindinio Leidimo darbams numeris bei data.

6.7. LD-SD turi būti užpildomi šie duomenys:

- Leidimo galiojimas **[1]**: nurodoma tiksli darbų pradžios data ir numatomos darbų pabaigos laikas,
- Darbo atlikimo vieta **[2]**: nurodomas tikslus pastato, ant kurio bus vykdomi darbai, pavadinimas arba

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

numeris. Tai padeda identifikuoti darbo vietą ir užtikrinti, kad leidimas yra skirtas konkrečiam pastatui;

- Darbo aprašymas [3]: pažymima atliekamų darbų rūšis (pvz., apžiūra, stogo remontas ir kt.) atitinkamame langelyje. Jei darbų rūšis nepaminėta, įrašoma „Kita“ ir apibūdinama konkreti veikla, pvz.: „Stogo dangos valymas nuo sniego ir ledo“.

Pastaba:

Užpildant LD-SD būtina aiškiai įrašyti visus duomenis ir pažymėti atitinkamus laukelius ženklų „X“. Formą užpildo atsakingi asmenys pagal nurodytas funkcijas (L, P, D).

- 6.8. „Leidimą išduodantis asmuo“, prieš pradedant darbus ant stogo, būsimų darbų vietoje pasitaria su „Darbų vykdytoju“ ir įvertina darbų atlikimo vietos sąlygas ir galimas rizikas bei atitinkamai parenka reikalingas saugos ir darbo priemones, nurodant paruošiamuosius darbus prieš darbo pradžią;
- 6.9. Pasitarimo metu išanalizuojami galimi pavojai (rizika) ir numatomos prevencinės priemonės rizikai sumažinti iki minimumo.

6.10. Saugos priemonių ir rizikos prevencijos priemonių pildymo tvarka:

6.10.1. RIZIKOS VEIKSNIAI / PAVOJAI [4]:

Aprašymas: Identifikuojami visi galimi rizikos veiksniai ir pavojai, susiję su darbais ant stogo. Tai apima kritimą nuo stogo, pavojus dėl atvirų angų, slidžių stogo dangą, trapų stogą, netinkamą įrangą ir kt.

Atsakingi: Leidimą išduodantis asmuo (L) kartu su Darbų vykdytoju (D)

Pildymo tvarka:

- ✓ Pažymimi esami rizikos veiksniai ir pavojai, išskiriant „**Kritinės rizikas**“ [4.1], pvz., "Kritimas nuo stogo" ir „**Bendras rizikas**“ [4.2], pvz.: "Pavojai dėl atvirų angų", "Slidi stogo danga";
- ✓ Jei ant stogo numatoma atlikti ugnies darbus, reikia pažymėti laukelį „Papildomas priedas ugnies darbams“, kuris nurodo, kad kartu turi būti išduodamas Leidimo darbams priedas „**Ugnies darbams**“ (LD-UD);
- ✓ Jei yra papildomų rizikos veiksnių, jie įrašomi į laukelį „Kita“, pvz., „Pavojus dėl stogo nuolydžio (>10°)“.

4. RIZIKOS VEIKSNIAI / PAVOJAI			
Rizikas įvertina:	L	kartu su	D
4.1 Kritinės rizikos	T	N	
Kritimas nuo stogo			
Pavojai dėl stogo nuolydžio (>10°)			
Trapi stogo danga / nežinoma būklė			
Pavojai dėl atvirų angų / ar jų uždengimų			
Slidi stogo danga			
Pavojai dėl nesaugaus patekimo ant stogo			
Kopėčių arba pastolių naudojimas ant stogo			
Darbo zona po elektros perdavimo linijomis			
Cheminių medžiagų emisijos			
Sprogimo / gaisro pavojus			
Kita:			

4.2 Bendrosios rizikos	T	N
Pavojai dėl stoglangių / jų aptvėrimų nebuvimo		
Pavojai dėl atvirų angų / jų uždengimų		
Pavojai transportuojant įrangą		
Ant stogo esantys veikiantys mechanizmai		
Pavojus dėl nuo stogo krentančių daiktų		
Pavojus dėl karštų / ugnies darbų		
- papildomas priedas ugnies darbams		
Pavojus dėl asbesto poveikio		
Kita:		

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

6.10.2. SAUGOS IR DARBO PRIEMONĖS [5]:

Aprašymas: Nurodomos visos saugos ir darbo priemonės, skirtos rizikos veiksniams valdyti ir darbuotojų saugumui užtikrinti. Tai apima apsauginius šalmus, viso kūno apraišus, krašto aptvėrimus, įspėjamuosius ženklus, tinkamą apšvietimą, ryšio priemones ir kt.

Atsakingi: Leidimą išduodantis asmuo (L) kartu su Darbų vykdytoju (D)

Pildymo tvarka:

- ✓ Pažymimos „**Esamos saugos priemonės**“ [5.1], nurodomos „**Reikalingos papildomos AAP**“ [5.2] (tos, kurių nėra nurodyta pagrindiniame Leidime darbams), nurodomos naudojamos „**Darbo priemonės**“ [5.3];
- ✓ Jei reikia papildomų priemonių, jos nurodomos laukelyje „Kita“, pvz., "Reikalinga įrengti standų ankeravimosi tašką (-us)".

5. SAUGOS IR DARBO PRIEMONĖS				5.2 Reikalingos papildomos AAP			5.3 Darbo priemonės pavadinimas		
Priemonės nurodo: L kartu su D					T	N		T	N
5.1 Esamos saugos priemonės					T	N			
Darbo zonoje yra įrengtos fiksuotos vedlinės							Reikalinga transportavimo / sandėliavimo įranga		
Darbo zonoje yra įrengtas krašto aptvėrimas							Įrengti atliekų pašalinimo lataką		
Numatytas saugus vidinis pateikimas ant stogo							Priemonės asbesto poveikio prevencijai		
Yra išorinės stacionarios kopėčios su lankais							Pavojingų atliekų tvarkymo priemonės		
Kita:							Kita:		
Kita:							Kita:		

6.10.3. PASIRUOŠIMAS DARBUI [6]:

Aprašymas: Nurodomi veiksmai, susiję su darbo zonos paruošimu, siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką. Tai apima atvirų angų uždengimą, pavojingų zonų paženklinimą, tinkamą apšvietimą, įrangos patikrinimą ir kt.

Atsakingi: Leidimą išduodantis asmuo (L) – nurodo priemones, kurias privalo įgyvendinti: atsakingas už paruošiamuosius darbus (P) [6.1] ir Darbų vykdytojas (D) [6.2].

Pildymo tvarka:

- ✓ Pažymimos „**Darbo zonos paruošimui skirtos priemonės**“ [6.1], nurodomos „**Reikalingos organizacinės priemonės**“ [6.2];
- ✓ Jei reikia papildomų priemonių, jos nurodomos laukelyje „Kita“.

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

6. PASIRUOŠIMAS DARBUI			
Nurodo:	L	Igyvendina:	P
6.1 Darbo zonos paruošimas			
		T	N
Reikia įrengti standų ankeravimosi tašką (-us)			
Reikalinga įrengti fiksuotas vedlines			
Reikalinga įrengti krašto aptvėrimą			
Uždengti atviras angas / liukus			
Paženklinoti pavojingas / draudžiamas eiti zonas			
Įrengti papildomą (vietinį) apšvietimą			
Cheminių medžiagų poveikio mažinimas			
Numatyti perėjimą tarp skirtingų darbo zonų			
Numatyti evakuavimosi maršrutus			
Aptverti plotą esantį žemiau darbo zonos			
Kita:			
Kita:			

Nurodo:	L	Igyvendina:	D		
6.2 Organizacinės priemonės				T	N
Darbus vykdyti ne mažiau kaip 2 darbuotojams					
Paskirti darbų stebėtoją					
Numatyti mobilaus ryšio priemones					
Numatyti oro sąlygų stebėjimą ir perspėjimą					
Apsitarti galbėjimo planą ir veiksmus					
Patikrinti priemonių būklę / patikrų galiojimą					
Darbuotojų sveikatos būklė tinkama darbams					
Darbuotojų kvalifikacijos tinkamos darbui					
Kita:					

6.10.4. ORO SĄLYGŲ PATVIRTINIMAS [7]:

Aprašymas: Pažymima, ar esamos oro sąlygos ir artimiausia meteorologinė prognozė leidžia pradėti darbus ant stogo.

Atsakingi: Darbų vykdytojas (D)

Pildymo tvarka:

- ✓ Pažymima D parašu, kad esamos ir numatomos oro sąlygos darbų atlikimo laikotarpiui leidžia pradėti darbus;
- ✓ Jei oro sąlygos netinkamos, darbai atidedami ir laukiama tinkamų sąlygų.

7. ORO SĄLYGŲ PATVIRTINIMAS	
Esamos oro sąlygos leidžia pradėti darbus:	D
(parašas)	

6.10.5. DARBŲ STEBĖTOJO PASKYRIMAS [8]:

Aprašymas: Nurodomas paskirto darbų stebėtojo (-ų) vardas, pavardė ir parašas. Darbų stebėtojas yra atsakingas už nuolatinį darbų stebėjimą ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimą.

Atsakingi: Darbų vykdytojas (D)

Pildymo tvarka:

- ✓ Įrašomas paskirto darbų stebėtojo (-ų) vardas ir pavardė;
- ✓ Stebėtojas pasirašo, patvirtindamas savo paskyrimą.

8. PASKIRTAS DARBŲ STEBĖTOJAS (-AI)			Pasirašo Stebėtojas, kurį paskiria	D
(laikas)	(vardas, pavardė)	(parašas)		
(laikas)	(vardas, pavardė)	(parašas)		

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

6.10.6. PREVENČINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMAS IR LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS ANT STOGO [10, 11]:

- **[10.1]** Atsakingas už paruošiamuosius darbus asmuo („P“) patvirtina, kad darbų atlikimo vieta ant stogo tinkamai paruošta saugiam darbų vykdymui. Įgyvendintos nurodytos saugos priemonės [6.1] patvirtinamos nurodant V. Pavardę, datą, laiką ir pasirašant;
- **[10.2]** „Darbų vykdytojas“ („D“) patvirtina, kad darbo vieta patikrinta, užtikrintas saugos priemonių naudojimas, taip pat įvykdytas darbuotojų instruktavimas. Įgyvendintos saugos priemonės [6.2] patvirtinamos nurodant V. Pavardę, datą, laiką ir pasirašant;
- **[11]** „Leidimą išduodantis asmuo“ („L“) įvertina darbo vietos būklę, LD-SD tinkamą užpildymą, numatytų prevencinių priemonių pakankumą ir leidžia pradėti darbus. Leidimas pradėti darbus ant stogo yra patvirtinamas nurodant V. Pavardę, datą, laiką ir pasirašant.

Visi darbuotojai, dalyvaujantys darbo procese, supažindinami su LD-SD reikalavimais ir saugos sąlygomis, tai patvirtindami savo parašais pagrindiniame Leidime darbams **[11 grafoje]**.

10. PREVENČINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMAS		11. LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS
10.1 Patvirtinu, kad darbo zona ant stogo yra paruošta saugiam darbų atlikimui, numatytas saugus patekimas ant stogo Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos (data) (laikas) P (parašas)	10.2 Patikrinau darbo vietą ir užtikrinau saugos priemonių naudojimą, instruktavau darbus atliksiančius darbuotojus Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos (data) (laikas) D (parašas)	Patikrinęs šio Leidimo priedo tinkamą užpildymą ir įvertinęs visų reikalingų prevencinių saugos priemonių pakankumą Leidžiu pradėti vykdyti darbus (data) (laikas) L (parašas)
Prieš darbą atlikite paskutinės minutės rizikos analizę pagal STOP 5 PRINCIPUS: 1. Suprantu darbo procesą 2. Matau ir nustatau pavojus 3. Numatau saugos priemones 4. Vertinu liekamąją riziką ir priimu sprendimus 5. Saugiai atlieku darbą ir visada išlieku budrus		Darbuotojų supažindinimas su šio Leidimo priedo sąlygomis ir saugaus darbo reikalavimais įforminamas LEIDIMO DARBUI 11 grafoje:

6.10.7. DARBŲ PRIDAVIMAS [12]:

- Užbaigus darbo zonos patikrinimus „Darbų vykdytojas“ („D“) patvirtina, kad darbai ant stogo yra užbaigti, visi darbuotojai yra išvesti bei yra pasirašę pagrindiniame Leidime darbams **[11 grafoje]** darbo zona sutvarkyta, o atliekos pašalintos. Patvirtinimas įforminamas nurodant V. Pavardę, datą, laiką ir pasirašant **[12]**.

12. DARBŲ PRIDAVIMAS
Patvirtinu, kad darbai ant stogo užbaigti, darbuotojai išvesti, darbų zona sutvarkyta, atliekos pašalintos (data) (laikas) D (parašas)

6.10.8. DARBŲ PRIĖMIMAS [13]:

- Pasirašius „D“ **[13]**, „Leidimą išduodantis asmuo“ („L“) patikrina darbo zoną, įvertina atliktų darbų kokybę, patvirtina darbų įvykdymą ir priima darbo vietą. Patvirtinimas įforminamas nurodant V. Pavardę, datą, laiką ir pasirašant **[13]**.

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

13. DARBŲ PRIĖMIMAS	
Patikrinęs darbo zoną, patvirtinu darbų įvykdymą, priimu atliktus darbus	
(data)	(laikas)
L	
(parašas)	

7. LD-SD EGZEMPLIORIŲ PASKIRSTYMAS IR SAUGOJIMAS

- 7.1. Pirmasis LD-SD egzempliorius perduodamas „Darbų vykdytojiui“. Šis egzempliorius per visą darbų atlikimo laikotarpį turi būti laikomas darbų ant stogo atlikimo vietoje.
- 7.2. Antrasis LD-SD egzempliorius laikomas padalinio leidimų išdavimo vietoje kartu su pagrindiniu „Leidimu darbams“.
- 7.3. Po tikrinimo užbaigimo pilnai visiškai užpildytas LD-SD pirmasis LD-SD egzemplioriaus grąžinamas „Leidimą išdavusiam asmeniui“ ir perduodamas saugoti padalinyje, išdavusiame leidimą.
- 7.4. Pasibaigus saugojimo terminui, padalinio vadovas priima sprendimą dėl leidimų sunaikinimo (pagal Bendrovėje nustatyta tvarką).

8. DARBUOTOJŲ MOKYMAS

- 8.1. Asmenys įgalioti išduoti leidimus bei darbų vadovai, darbų atlikėjai turi būti mokomi ir jų žinios turi būti tikrinamos periodiškai ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius.-
- 8.2. Bendrovės darbuotojai, planuojantys, organizuojantys, koordinuojantys ar kitaip susiję su darbų ant stogo atlikimu (darbai aukštyje), turi būti instruktuojami periodiškai ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.
- 8.3. Rangovų darbuotojams mokymus pagal šią instrukciją organizuoja ir vykdo apmokyti rangovo darbų vadovai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Leidimo procedūra darbams ant stogo užtikrina, kad šie darbai būtų vykdomi tik įvertinus rizikas, įgyvendinus prevencines priemones ir gavus atsakingų asmenų patvirtinimą bei vykdant nuolatinį stebėjimą.
- 9.2. Už šioje instrukcijoje nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą jų vykdymą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. ĮRAŠAI

- 10.1. Vykdam šią instrukciją turi būti daromi tokie įrašai:

 Roquette Restricted	LEIDIMO DARBAMS PROCEDŪRA - STOGO DARBAI	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI2002LT LEIDIMAS : 1	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS: MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 19 May 2025

Įrašo pavadinimas	Saugojimo vieta	Atsakingas	Saugojimo trukmė
Leidimas darbams ir LD-SD	Padalinyje, leidimo darbams išdavimo vietoje	Padalinio vadovas, pamainos meistras, technologas, vyr. meistras	1 mėnesį po darbų užbaigimo, ir dar 11 mėn. padalinio vadovo nustatytoje vietoje

11. PRIEDAI

1 priedas. Leidimo darbams priedas darbams (LD - SD)

**PR-PROCEDŪRA :
PRMSLI2002LT
LEIDIMAS : 1**

KILMĖ : LI - ROQUETTE
LITHUANIA
SEKTORIUS: MS - Management
System HSE

Patvirtinimo data: 19 May 2025

1 priedas. Leidimo darbams priedas darbams ant stogo (LD - SD)

ROQUETTE

amilina

Leidimo darbas PRIEDAS "DARBAI ANT STOGO"

Nr.

Šis PRIEDAS galioja tik esant išduotam LEIDIMUI DARBAMS Nr.

data:

Priede nurodoma tik papildoma informacija ir priemonės, kurios nėra nurodytos LEIDIME DARBAMS

Zymėjimai: L Leidimą išdavęs asmuo P Atsakingas už paruošimą D Darbų vykdytojas

1.

Galiojimas: Pradžia: / Pabaiga:

(data)

(laikas)

(data)

(laikas)

2.

Pastatas:

3.

Darbo aprašymas: Apžiūra Darbas ant stogo Stogo remontas / statyba / keitimas Kita:

4. RIZIKOS VEIKSNIAI / PAVOJAI

Rizikos įvertina: kartu su

4.1 Kritinės rizikos

Kritimas nuo stogo

Pavojai dėl stogo nuolydžio (>10°)

Trapi stogo danga / nežinoma būklė

Pavojai dėl atvirų angų / ar jų uždengimų

Slidi stogo danga

Pavojai dėl nesaugaus patekimo ant stogo

Kopėčių arba pastolių naudojimas ant stogo

Darbo zona po elektros perdavimo linijomis

Cheminių medžiagų emisijos

Sprogimo / gaisro pavojus

Kita:

4.2 Bendrosios rizikos

Pavojai dėl stogiančių / jų aptvėrimų nebuvimo

Pavojai dėl atvirų angų / jų uždengimų

Pavojai transportuojant įrangą

Ant stogo esantys veikiantys mechanizmai

Pavojus dėl nuo stogo krentančių daiktų

Pavojus dėl karštų / ugnies darbų

- papildomas priedas ugnies darbams

Pavojus dėl asbesto poveikio

Kita:

5. SAUGOS IR DARBO PRIEMONĖS

Priemonės nurodo: kartu su

5.1 Esamos saugos priemonės

Darbo zonoje yra įrengtos fiksuotos vedlinės

Darbo zonoje yra įrengtas krašto aptvėrimas

Numatytas saugus vidinis patekimas ant stogo

Yra išorinės stacionarios kopėčios su lankais

Kita:

5.2 Reikalingos papildomos AAP

Apsauginis šalmas su smakro dirželiu

Viso kūno apraišai nuo kritimo / slopintuvas

Apraišus tvirtinti per inercinį gaudytuvą

Pozicionavimo lynai (padėties fiksavimui)

Specialūs aukštalipio šalmai su smakro dirželiu

Gelbėjimo įranga ir priemonės

Kita:

5.3 Darbo priemonės pavadinimas

Reikalinga transportavimo / sandėliavimo įranga

Įrengti atliekų pašalinimo lataką

Priemonės asbesto poveikio prevencijai

Pavojingų atliekų tvarkymo priemonės

Kita:

Kita:

6. PASIRUOŠIMAS DARBUI

Nurodo: Įgyvendina: P

6.1 Darbo zonos paruošimas

Reikia įrengti standų ankeravimosi tašką (-us)

Reikalinga įrengti fiksuotas vedlines

Reikalinga įrengti krašto aptvėrimą

Uždengyti atvirus angas / liukus

Paženklinti pavoingas / draudžiamas eiti zonas

Įrengti papildomą (vietinį) apšvietimą

Cheminių medžiagų poveikio mažinimas

Numatyti perėjimą tarp skirtingų darbo zonų

Numatyti evakuavimosi maršrutus

Aptverti plotą esantį žemiau darbo zonos

Kita:

Kita:

Nurodo: Įgyvendina: D

6.2 Organizacinės priemonės

Darbus vykdyti ne mažiau kaip 2 darbuotojams

Paskirti darbo stebėtoją

Numatyti mobilų ryšio priemones

Numatyti oro sąlygų stebėjimą ir perspėjimą

Apsitarti gelbėjimo planą ir veiksmus

Patikrinti priemonių būklę / patikrų galiojimą

Darbuotojų sveikatos būklė tinkama darbams

Darbuotojų kvalifikacijos tinkamos darbui

Kita:

8. PASKIRTAS DARBŲ STEBĖTOJAS (-AI)

Pasirašo Stebėtojas, kurį paskiria D

(laikas) (verdas, pavardė) (parašas)

(laikas) (verdas, pavardė) (parašas)

9. PAPILDOMA INFORMACIJA

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMAS

10.1 Patvirtinu, kad darbo zona ant stogo yra paruošta saugiam darbų atlikimui, numatytas saugus patekimas ant stogo

Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos

(data) (laikas) P

(parašas)

10.2 Patikrinau darbo vietą ir užtikrinau saugos priemonių naudojimą, instruktavau darbus atliksiančius darbuotojus

Nurodytos saugos priemonės įgyvendintos

(data) (laikas) D

(parašas)

Prieš darbą atlikite paskutinės minutės rizikos analizę pagal STOP 5 PRINCIPUS:
1. Suprantu darbo procesą 2. Matau ir nustatau pavojus 3. Numatau saugos priemones
4. Vertinu liekamąją riziką ir priimu sprendimus 5. Saugiai atlieku darbą ir visada išlieku budrus

11. LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS

Patikrinęs šio Leidimo priedo tinkamą užpildymą ir įvertinęs visų reikalingų prevencinių saugos priemonių pakankumą

Leidžiu pradėti vykdyti darbus

(data) (laikas) L

(parašas)

Darbuotojų supažindinimas su šio Leidimo priedo sąlygomis ir saugaus darbo reikalavimais įforminamas LEIDIMO DARBUI 11 grafėje:

12. DARBŲ PRIDAVIMAS

Patvirtinu, kad darbai ant stogo užbaigti, darbuotojai išvesti, darbų zona sutvarkyta, atliekos pašalintos

(data) (laikas) D

(parašas)

13. DARBŲ PRIĖMIMAS

Patikrinęs darbo zoną, patvirtinu darbų įvykdymą, priimu atliktus darbus

(data) (laikas) L

(parašas)