

1. Waga samochodowa Nr 1
2. Magazyny
3. Magazyny
4. Waga samochodowa Nr 2
5. Miejsce rozładunku wagonów
6. Pomieszczenia gospodarcze
7. Punkt przyjęcia ziaren
8. Miejsce przyjęcia biomasy
9. Rozładunek skrobi kationowej
10. Elewator
11. Młyn
12. Terminal substancji chemicznych
13. Magazyn
14. Kotłownia na biomasę
15. Hala skrobi kationowej
16. Elewator
17. Magazyny produkcji / miejsce pakowania
18. Hala skrobi
19. Kotłownia
20. Hala pasz
21. Hala syropu glukozowego
22. Pracownia mechaników
23. Miejsce przechowywania biomasy
24. Pasze, worki typu „big bag”
25. Pasze, luzem
26. Gluten, skrobia, luzem



- 5. Rozładunek ziaren Nr. 2
- 7. Rozładunek ziaren Nr. 1
- 8. Rozładunek biomasy
- 9. Skrobia kationowa, luzem, S7
- 12. Substancje chemiczne
- 13. Skrobia kationowa, worki typu „big bag”
- 17. Gluten, skrobia
- 18. C-syrop, K4/K5
- 21. Syrop glukozowy, GS1/GS2
- 24. Pasze, worki typu „big bag”
- 25. Pasze, luzem, F12
- 26. Gluten, skrobia, luzem, S6
- K3 – GFL (Odpady z produkcji glukozy)



Miejsce zebrań

← Ziarna

← Syrop glukozowy

← Skrobia, gluten

← Skrobia kationowa

← Biomasa

← Granice terytorium AB „Roquette Amilina”



LINIA DO UZYSKANIA POMOCY +370 650 20195



Szybkość na terytorium przedsiębiorstwa – do 20 km/h.



Na terytorium przedsiębiorstwa wzbrania się fotografowanie i filmowanie, chyba że udzielone zezwolenie.



Palenie zabronione, za wyjątkiem miejsc oznakowanych. Naruszenia są notowane, po uprzedzeniu są stosowane kary.



Zabrania się podczas kierowania używania telefonu komórkowego.



Przestrzegać wskazówek udzielonych przez pracowników przedsiębiorstwa. Gdzie nie ma znaków, przestrzegać przepisów ruchu drogowego.



Chodzić tylko na przeznaczonych i oznakowanych dla pieszych ścieżkach.



Prowadzić pojazd zapiąwszy pas bezpieczeństwa.



Bądźcie ostrożni! Wózki podnośnikowe jeżdżą w różnych kierunkach.



Przed przejechaniem przez przejazd kolejowy, zatrzymać się i upewnić, że nie zbliża się lokomotywa spalinowa.



Pojazdy parkować tylko w oznakowanym miejscach. Zabronione parkowanie pojazdów na ścieżkach dla pieszych.



Po zaparkowaniu ciężarówki w miejscu załadunku/rozładunku, wyłączyć silnik, włączyć hamulec ręczny, koła ciężarówki zablokować hamulcami ciernymi.



Stać i obserwować załadunek/rozładunek ładunku można tylko w miejscu wskazanym przez pracownika. Zabronione podczas załadunku znajdować się w przyczepie pojazdu.



Podczas otwierania/zamykania/plombowania włazów cysterny samochodowej lub wykonywania innych prac na wysokości powyżej 1,2 m od ziemi, kierowca powinien:

- Korzystać z barier podnoszonych odpowiednio je mocując;
- Nosić odpowiednio zapięty kask ochronny;
- W miejscach, w których zamontowane są prowadnice, korzystać z szelek ochronnych przypinając je do urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości.



Na terytorium obowiązkowo należy nosić zamknięte buty robocze i kamizelkę sygnalizacyjną. W miejscach załadunku/rozładunku obowiązkowo należy stosować wszystkie wskazane za pomocą znaków środki bezpieczeństwa osobistego.



Pojazd powinien być sprawny technicznie.



O rozlany smarze, chemicznych lub innych niebezpiecznych odpadach należy niezwłocznie poinformować pracowników przedsiębiorstwa lub zwrócić się do pracownika ochrony.



Zakazane dowolne zanieczyszczenie, po uprzedzeniu są stosowane kary.



Wwożenie na teren przedsiębiorstwa postronnych osób/pasażerów jest zakazane.

NIE PRZESTRZEGAJĄC WYMAGAŃ NIE BĘDĄ WYKONYWANE ROBOTY ŁADOWANIA!