

DARBŲ AUKŠTYJE, NAUDOJANT PASTOLIUS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

NUORODA: INMSLI2007LT
PATVIRTINIMO DATA: 28 geg. 2025
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 1.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	28 geg. 2025	Rimante SVIDENIENE	Nauja DSS instrukcija

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
28 geg. 2025 5:34:08 CEST	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
28 geg. 2025 7:14:31 CEST	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
28 geg. 2025 9:09:35 CEST	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	DSS ir AA skyriaus vadovė
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
Šios instrukcijos tikslas – nustatyti saugos reikalavimus, susijusius su pastolių statymu, naudojimu, priežiūra ir ardymu. Siekama užtikrinti, kad pastoliai būtų naudojami saugiai, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, sužalojimų ir žalos turtui. Taip pat siekiama apibrėžti atsakomybes ir veiksmų tvarką, užtikrinant, kad visi darbuotojai žinotų savo vaidmenį ir saugos reikalavimus.	Ši instrukcija taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, rangovams ir subrangovams, kurie stato, naudoja, prižiūri arba ardo pastolius Bendrovės teritorijoje ar objektuose. Tai apima visų tipų pastolius, įskaitant fasadinius, modulinius, bokštinius ir kitus pastolius, atitinkančius galiojančius standartus. Visi darbuotojai, dirbantys su pastoliais, privalo būti susipažinę su šia instrukcija ir laikytis joje nustatytų reikalavimų.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Naudoti tik sertifikuotus pastolius, atitinkančius LST EN 12810-1, EN 12811-1 ir kitus taikomus standartus (pvz., EN 1004 mobiliems pastoliams), ir turinčius gamintojo naudojimo dokumentus.

Pastolius statyti, prižiūrėti, remontuoti ir ardyti tik prižiūrint paskirtam, kompetentingam darbų vadovui ir apmokytiems, atestuotiems darbuotojams, turintiems teisę dirbti su pastoliais.

Užtikrinti, kad pastoliai būtų statomi ant tvirto ir lygaus pagrindo, būtų stabilūs, tinkamai įtvirtinti arba pritvirtinti prie statinio (jei to reikalauja pastolių tipas ir gamintojo instrukcijos).

Prieš pradedant naudoti pastolius, būtina atlikti jų patikrą ir įsitikinti, kad jie yra saugūs naudoti. Patikrą atlieka paskirtas atsakingas asmuo.

Draudžiama naudoti pastolius esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., stipriam vėjui, liundrai, perkūnijai, blogam matomumui.

Pastolių apkrova neturi viršyti gamintojo nurodytos maksimalios leistinos apkrovos.

SUSIJĘS (-Ę) DOKUMENTAS (-AI)

- INMSLI2004LT DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT DARBUS AUKŠTYJE
- INMSLI2005LT Darbų aukštyje, naudojant viso kūno apraišus, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2006LT Darbų aukštyje, naudojant kopėčias, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2008LT Darbų aukštyje, naudojant mobilies darbines, platformas, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2009LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant stogo, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2010LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant transporto priemonių, saugos ir sveikatos instrukcija

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Pastoliai darbui aukštyje turi būti naudojami, kai reikalinga stabili ir saugi darbo platforma ilgesniam laikui, didesniai aukščiui, esant didesnei rizikai arba kai reikia atlikti sudėtingesnes darbo užduotis. Pastoliai suteikia didesnę saugumo lygį nei kopėčios, ypač dirbant su įrankiais ar medžiagomis.
- 1.2. Bendrovėje gali būti naudojami tik EN 12810 ir EN 12811 (ar kitų atitinkamų standartų, pvz., specifinių pastolių tipams, kaip moduliniai, fasadiniai, bokštiniai ir kt.) reikalavimus atitinkantys pastoliai, skirti profesionaliam naudojimui, turintys tai patvirtinančius gamintojo dokumentus (sertifikatą ar deklaraciją) bei gamintojo surinkimo/išrinkimo ir naudojimo instrukciją darbuotojui suprantama kalba. Pastolių komplektacija privalo atitikti gamintojo specifikacijas.
- 1.3. Saugus darbuotojo naudojimas konkretaus tipo pastoliais ir jų surinkimas/išrinkimas yra aprašomas gamintojo instrukcijoje. Darbuotojai, dirbantys su pastoliais, privalo būti apmokyti ir instruktuoti, kaip saugiai juos naudoti, surinkti ir išrinkti pagal gamintojo instrukcijas ir įmonės vidaus tvarkos taisykles.
- 1.4. Prieš pradėdant darbus ant pastolių, būtina įsitikinti, kad pastoliai yra tinkamai sumontuoti, stabilūs ir atitinka visus saugos reikalavimus.

2. SĄVOKOS

- **Pastoliai** – laikina stacionari arba kilnojamoji pakyla su darbinėmis aikštelėmis, skirta darbo vietai paaukštinti bei apsaugoti darbuotojus nuo nukritimo iš aukščio, saugiai išdėstyti naudojamą medžiagą ir apsaugoti aplinkinius nuo krintančių daiktų.

Bendrovėje leidžiama statyti ir naudoti tik sertifikuotus pastolius, t. y. pastolius, pagamintus pagal standartizavimo įstaigos pripažintas specifikacijas ir atitinkančius jiems taikomus standartus. Tokie pastoliai turi turėti juos pagaminusios įmonės naudojimo instrukcijas, tipinius pastolių statymo projektus.

- **Mobilūs pastoliai** – tai specialūs pastolių tipai, kurie yra montuojami ant ratukų arba vežimėlių, leidžiančių juos lengvai perkelti iš vienos vietos į kitą.
- **Darbinė apkrova** – keliamų darbuotojų su darbo įrankiais sudaromos apkrovos ir darbinėje platformoje pakrautų medžiagų masės sudaromų apkrovų suma.

3. PASIRENGIMAS SAUGIAM DARBUI

3.1. Darbo vietos ir asmeninių apsauginių priemonių paruošimo tvarka:

- 3.1.1. patikrinti ar yra ir ar tvarkingos asmeninės apsaugos priemonės;
- 3.1.2. susipažinti su darbo užduotimi ir užduoties įvykdymui numatomais ypatumais. Išklaustyti tikslinį instruktavimą jei atliekama vienkartinė užduotis, nesusijusi su nuolatiniu darbu;
- 3.1.3. apžiūrėti ir tinkamai paruošti darbo vietą, pašalinti nereikalingus, trukdančius saugiai atlikti darbą, daiktus. Įsitikinti ar pakankamas darbo vietoje apšvietimas. Įsitikinti, ar pavojingoje zonoje nėra pašalinių asmenų.


 one doc	<CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS : <Domain>	Patvirtinimo data :<APPROVED DATE>

3.2. Reikalavimai pastoliams:





- 3.2.1. pastolius statyti, remontuoti, ardyti ar perstatyti galima tik prižiūrint darbų vadovui. Šiuos darbus gali atlikti tik nustatyta tvarka specialiai apmokyti darbuotojai;
- 3.2.2. pastolių montavimas turi būti vykdomas vadovaujantis gamintojo pateikta surinkimo, naudojimo ir išmontavimo instrukcija;
- 3.2.3. atstumas tarp pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 300 mm. **(1 pav.);**
- 3.2.4. pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas;
- 3.2.5. gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršium vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio turi būti pritvirtinti gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais;
- 3.2.6. pastolių (klotinių) paklotų paviršius turi būti lygus, pastolių paklotų išmatavimai, forma ir išdėstymas turi atitikti atliekamo darbo pobūdį ir turi būti pritaikyti kroviniams pernešti bei užtikrinti saugų darbą ir perėjimą jais. Pastoliai visu aukščiu turi būti pritvirtinti prie statinio sienų **(2 pav.)**. Tvirtinimo vietos ir būdai turi būti nurodyti projekte. Tvirtinti pastolius prie išsikišusių statinio konstrukcijų draudžiama;
- 3.2.7. išlyginti padėklus plytomis, akmenimis, lentų nuopjovomis, pleištais ir kitais daiktais draudžiama **(3 pav.);**



1 pav.



2 pav.





3 pav.

- 3.2.8. nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atitinkamais saugos įrenginiais, reikiamo aukščio ir tvirtais aptvarais (1,1 m aukščio), kuriuos sudaro papėdės lenta (10 cm.), porankiai ir viduriniai tašeliai (0,5 m. nuo pagrindo) **(4, 5 pav.);**
- 3.2.9. sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą; užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnės kaip 60% nuolydžio kopėčios;

<TYPE> : <REFERENCE>
LEIDIMAS : <MAJOR>

KILMĖ : <Origin>
SEKTORIUS: <Domain>

Patvirtinimo data: <APPROVED DATE>



4 pav.

5 pav.

- 3.2.10. metaliniai pastoliai turi būti įžeminti (įžeminimo varža turi būti išmatuota ir patvirtinta protokolu);
- 3.2.11. kol pastoliai nėra paruošti naudoti, tai yra kai pastoliai surenkami, remontuojami, ardomi ar keičiami, nėra surašytas priėmimo aktas, jie turi būti pažymėti bendrais įspėjamaisiais ženklais ir aptverti, kad darbuotojai nepatektų į pavojingą zoną.
- 3.3. Prieš darbo pradžią patikrinti pastolių tvarkingumą. Naudojamus pastolius atsakingas už darbų vykdymą asmuo turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų, taip pat po smarkaus lietaus, mechaninio poveikio; jei pastoliai nenaudojami ilgiau kaip mėnesį, prieš darbo pradžią juos reikia apžiūrėti iš naujo.
- 3.4. Patikros rezultatai įrašomi kortelę kuri turi būti iškabinta ant pastolių, matomoje vietoje/prie patekimo ant pastolių. Prieš darbo pradžią atkreipti dėmesį į pastolių ženklavinimą ir įrašus kortelėse. Draudžiama pradėti darbu ant pastolių, jei nėra kortelės su patikros įrašais.



Kortelė



Kortelės laikiklis

PASTATYMO IR APŽIŪROS PROTOKOLAS	
ID Nr.:	
Nustatykite pastolių apkrovos klasę	
☐ Apkrovos klasė 1 TA 1.25 t/m ² / 75 Kg/m ²	☐ Apkrovos klasė 4 TA 3.25 t/m ² / 200 Kg/m ²
☐ Apkrovos klasė 2 TA 1.50 t/m ² / 150 Kg/m ²	☐ Apkrovos klasė 5 TA 4.50 t/m ² / 450 Kg/m ²
☐ Apkrovos klasė 3 TA 2.25 t/m ² / 225 Kg/m ²	☐ Apkrovos klasė 6 TA 6.00 t/m ² / 600 Kg/m ²
! Kai nuo pastolių apžiūros, ties patalų dugais, net išimant, patikrinant etatų ir informacijas atitinkančius asmenis.	
Apžiūros protokolą turi užpildyti paskirtas kompetentingas asmuo:	
Laikas	Data
Parasas	
! PERSPĖJIMAS ATKREIPKITE DĖMESĮ! SLAUK PAVOJŲ	

PERSPĖJIMAS	
! JEI NĖRA PASTOLIŲ LAIKIKLIS, PAKABINTAS ŠIS ŽENKLAS, TURI BŪTI ATLEISTAS IR UŽRODOKLIUOTA PRIEŠ PIRMAJĄ PASTOLIŲ NAUDOJIMĄ	
Apžiūros protokolą turi užpildyti paskirtas kompetentingas asmuo:	
Laikas	Data
Parasas	
! PERSPĖJIMAS ATKREIPKITE DĖMESĮ! SLAUK PAVOJŲ	

Kortelė (pavyzdys)

 one doc	<CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS : <Domain>	Patvirtinimo data :<APPROVED DATE>


- 3.5. Patikrinimo metu pastebėjus pastolių trūkumus, reikia pranešti apie tai darbo vadovui ir nepradėti darbo, kol trūkumai nebus pašalinti.

4. SAUGUS DARBO ATLIKIMAS

- 4.1. Darbų ant pastolių metu vaikščioti apačioje turi būti uždrausta ir pavojinga zona turi būti aptverta. Dirbant perėjimo pro pastolius vietose turi būti įrengti stogeliai ar tinklai, kad būtų išvengta krentančių medžiagų ir įrankių keliamo pavojaus.
- 4.2. Darbuotojui draudžiama naudotis pastoliais, kurie nėra saugūs (trūksta apsauginių turėklų, dideli tarpai tarp aikštelės paklotų ar yra kitų galimybių nukristi).
- 4.3. Vengti dirbti vienu metu skirtinguose aukščiuose, jei būtina tai daryti, žemiau esančios darbo vietos turi būti aprūpintos stogeliais ar tinklais, įtaisytais ne didesniu kaip 6 m atstumu vertikalia kryptimi nuo aukščiau esančios darbo vietos.
- 4.4. Darbo vietos, aukštesnės kaip 1,30 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Pastaba: Priklausomai nuo konkrečios situacijos ir įvertinus kritimo riziką, darbo zonos aptvėrimo reikalavimai gali būti taikomi ir esant mažesniai nei 1,30 m aukščiui (pvz., dirbant virš pavojingų įrenginių ir pan.).

- 4.5. Dirbant atsistojus ant pastolių pakloto, jeigu pastoliai su aptvarais, saugos diržo naudoti nebūtina.





6 pav. Pavojingų zonų aptvėrimas, prieigos ribojimas

- 4.6. Darbai ant pastolių turi būti atliekami tik šviesiu paros metu ir tik tada, kai meteorologinės sąlygos nekelia pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijdros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo


 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

darbo vietose metu. Išimtiniais (avariniais) atvejais leidžiama darbus aukštyje atlikti naktį, bet gerai apšvietus darbo vietą ir prižiūrint darbo vadovui.

- 4.7. Kopėčiomis užnešamų daiktų ar įrankių svoris negali viršyti 10 kg. sunkesni gaminiai ar įrankiai turi būti pakeliami ir nuleidžiami prie lyno prikabinatoje taroje gervės pagalba ir kitokiu mechanizuotu būdu. Lipant kopėčiomis rankoje nešamas kroviny, jo svoris ir konfigūracija neturi trukdyti saugiai lipti ir laikytis.
- 4.8. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius konstrukcinius elementus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliams kroviniams nukristi.
- 4.9. Perėjimui tame pačiame lygyje nuo vienos konstrukcijos ant kitos reikia naudoti perėjimo tiltelius ir trapus su aptvarais.
- 4.10. Darbuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais. Draudžiama darbuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be asmeninių apsaugos priemonių, apsaugančių nuo kritimo. (7 pav.)
- 4.11. Kai ant pastolių atliekami ugnies darbai (taip pat kampiniu šlifuoekliu pjaunamas metalas) darbo vietoje turi būti gesintuvai arba kitos ugnies gesinimo priemonės bei tokiems darbams turi būti išduotas Leidimo priedas atlikti ugnies darbus (LD - UD).
- 4.12. Nenaudoti darbui ant pastolių papildomų apkrovų (pvz., ant pastolių kabinti tales remontuojamo vamzdymo stropavimui, naudoti įvairius keltuvus medžiagų užkėlimui ant darbinės aikštelės ir pan.) nesusuderinus su pastolių pastačiusia įmone.



 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>



7 pav.

4.13. Dirbant ant pastolių draudžiama:

- 4.13.1. perkrauti virš gamintojo nurodytos apkrovos pastolių pakloto aikštes;
- 4.13.2. krauti medžiagas pastolių pakraščiuose ir virš bortinių lentų;
- 4.13.3. remtis į pastolių turėklus, sėstis ant jų, šokinėti ant pakloto;
- 4.13.4. lipti ant pastolių ir leisti nuo jų iš išorės atremtomis kopėčiomis ir pastolių statramsčiais;
- 4.13.5. savo iniciatyva keisti pastolių laikančiąsias konstrukcijas, nuimti pastolių tvirtinimus;
- 4.13.6. draudžiama ant statomų perdangų, klojinių, perdangų gaminti trūkstamas detales.

4.14. Ardant pastolius:






- 4.14.1. draudžiama ardyti pastolius juos nuverčiant;
- 4.14.2. pastolių ardymo zona turi būti aptverta arba pažymėta, kad į ją nepatektų kiti žmonės;
- 4.14.3. pastoliai pradedami ardyti nuo išorinių, viršutinių, toliausiai nutolusių elementų;
- 4.14.4. pastoviai stebėti liekančių elementų pastovumą ir imtis priemonių, kad ardomi elementai nenukristų, nenugriūtų;
- 4.14.5. pastebėjus deformacijas, defektus, ardymo darbus nedelsiant nutraukti.

4.15. Papildomi saugos reikalavimai naudojant mobilius pastolius:

- 4.15.1. patikrinti ar pastoliai nėra pažeisti, t.y. ar nesimato pastolių fizinių pažeidimų (nėra pastolių detalių (elementų) įtrūkimų, pastolių detalės nesulakstytos ir pan.), dėl kurių galėtų būti sumažėjęs darbo su pastoliais ar/ir ant pastolių saugumas;
- 4.15.2. dirbti galima tik ant pilnai sumontuotų pastolių (dirbant be saugos diržo darbuotoją iš visų pusių turi saugoti ne žemesnis kaip 1,10 m. apsauginis aptvėrimas).



 one doc	<CONFIDENTIALITY2>		<TITLE>
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>		Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

4.16. Saugaus darbo principai dirbant su mobiliais pastoliais:

Kaip negalima dirbti:		Kaip saugu dirbti:	
	Nesaugus lipimas iš išorės: Negalima lipti ant pastolių iš išorės, kas yra nesaugu ir gali lemti pastolių apvrtimą		Saugus lipimas: Reikia naudoti pastolių vidinius laiptus, kas užtikrina saugumą ir stabilumą
	Netinkamos užtvaros: Negalima dirbti be apsauginių užtvarų, kas gali lemti kritimą		Tinkamos užtvaros: Reikia dirbti su tinkamai įrengtomis apsauginėmis užtvaramis (1,1 m.)
	Perstūmimas su žmonėmis: Negalima perstumti pastolių, kai ant jų yra žmonių		Perstūmimas be žmonių: Reikia perstumti pastolius tik tada, kai ant jų nėra žmonių
	Neužfiksuoti stabdžiai: Negalima dirbti neužfiksavus ratų stabdžių, nes tai gali lemti pajudėjimą ir kritimą		Užrakinti stabdžiai: Reikia fiksuoti stabdžius prieš pradedant darbą, kas užtikrina pastolių stabilumą

4.17. Reikalavimai angų uždengimui:

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>



- 4.17.1. uždenkite patikimai visas grindų angas tinkamomis dangomis, kad išvengtumėte parklupimo ar įkritimo pavojaus;
- 4.17.2. jei nėra žinomas uždengimo stiprumas, venkite lipti ant jo;
- 4.17.3. būdami ant perdengimo nekelkite papildomų svorių ir jų nedėkite ant perdengimo.

4.18. Saugaus darbo principai ant ožinio tipo paaukštinimo priemonių (naudoti iki 1,3 m aukščio):

Kaip negalima dirbti:

Kaip saugu dirbti:




Darbas ant nepilnai padengtų ožinių pastolių:

Negalima dirbti ant pastolių, kurie nėra visiškai padengti lentomis ar kitomis tinkamomis medžiagomis



Visiškai uždengti ožiniai pastoliai:

Naudokite tinkamas lentas ar kitokias medžiagas, kad visiškai padengtumėte pastolių pagrindą, užtikrinant stabilumą ir saugumą



Perkrauti ožiniai pastoliai:

Negalima perkrauti pastolių, nes tai gali sukelti jų deformaciją ar sugriuvimą



Neperkrauti ožiniai pastoliai:


Užtikrinkite, kad pastoliai nebūtų perkrauti, kad išvengtumėte jų deformacijos ar sugriuvimo

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>



Nesaugus lipimas:

Negalima lipti ant pastolių nestabilaus pagrindo (kuris neturi tinkamos atramos)



Saugus lipimas:

Naudokite tam skirtas kopėčias ir užtikrinkite, kad jos būtų stabiliai pritvirtintos, kad saugiai patektumėte ant pastolių ir saugiai nuo jų nuliptumėte. Nešokinėkite nuo pastolių!

5. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS

- 5.1. Pastebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti pačiam ir iš pavojingos zonos išvesti kitus šalimais dirbančius darbuotojus ir apie tai informuoti darbų vadovą.
- 5.2. Lūžus arba darbo metu neleistinai įtrūkus kuriai nors pastolių ar kopėčių konstrukcijos daliai, darbus reikia nedelsiant nutraukti ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui.
- 5.3. **Kai darbai vykdomi nuo pastolių, darbus būtina nutraukti:**
 - ⚠ kai juntamas ant metalinių pastolių konstrukcijų nežymus elektros srovės poveikis;
 - ⚠ perkūnijos ar audros metu, o žiemos metu esant apledėjimui ir stipriai sningant;
 - ⚠ kai vėjo greitis viršija 6 balus (15 m/sek);
 - ⚠ kai juntamas pastolių nestabilumas ir yra grėsmė jiems nuvirsti;
 - ⚠ pastebėjus atsisukusius ar sulaužytus pastolių tvirtinimo prie sienos įtaisus.

6. VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

- 6.1. Baigus darbą ant pastolių reikia iš darbo vietos pašalinti šiukšles ir kitas atliekas, surinkti naudotus darbe įrankius ir nuleisti juos ant žemės.
- 6.2. Po darbo pabaigos stogo zona turi būti sutvarkyta.
- 6.3. Patikrinti pastolių aptvėrimą, kad ant jų nepatektų pašaliniai asmenys;
- 6.4. Apie darbo metu pastebėtus nesklandumus ar trūkumus pranešti darbų ir / ar tiesioginiam vadovui.